



CHIESE E LUOGHI DI CULTO

SANTUARIO DELLA MADONNA DELL'ACQUA

Mussolente (VI)

L'intervento è consistito nel consolidamento delle superfici originali e nella loro messa in sicurezza, nel riempimento delle lacune e delle discontinuità presenti sia sulle estensioni piane che su quelle modanate a rilievo e nella restituzione all'opera delle cromie originali ormai alterate. Il restauro delle superfici ad intonaco è stato realizzato con degli inerti di natura silicea uniti a grassello di calce, mentre con diverse tecniche a seconda del caso si è proceduto per la sistemazione dei marmi dei cornicioni, dei capitelli e delle statue sommitali ed inferiori. La riposizione delle scritte del cartiglio e della fascia a fregio della trabeazione sommitale, sono state realizzate con tecnica a spolvero e grafite.


FAGGION
COSTRUZIONI

Insieme
per dare **FORMA**

Costruiamo Opere dal 1948