



## CHIESE E LUOGHI DI CULTO

# CHIESA SS. PIETRO E PAOLO

Camposampiero (PD)



L'intervento riguarda la sistemazione della copertura mediante rimozione del manto, impermeabilizzazione e riposa del manto in coppi. Nel sottotetto sono state consolidate le capriate lignee a sostegno della controsoffittatura in nervometal e realizzati dei tiranti in acciaio per consolidare la volta. Si è poi proceduto al ripristino degli intonaci basamentali mediante l'impiego di intonaci deumidificanti a ritiro controllato.

Insieme  
per dare FORMA

Costruiamo Opere dal 1948