



## CHIESE E LUOGHI DI CULTO

# CHIESA ANTICA SAN NICOLO' - CAMPANILE

Calcara di Crespellano (BO)

Smontaggio di quattro statue in pietra poste sulla sommità del campanile e loro sostituzione con dei calchi realizzati in bronzo. Dopo una prima fase di messa in sicurezza delle statue, che versavano in uno stato di marcato degrado con pericolo di distacco e caduta di materiale lapideo, si è proceduto all'inserimento di una struttura metallica al di sotto del basamento delle statue e quindi al loro sollevamento e calo a terra mediante l'utilizzo di idonea autogrù. Si è poi proseguito con la sistemazione dei basamenti e quindi la riposa delle nuove sculture in bronzo. Le statue in pietre invece sono state trasportate in laboratorio per un accurato restauro, con la ricostruzione di alcune parti mancanti.



Insieme  
per dare FORMA

Costruiamo Opere dal 1948